



УТВЕРЖДАЮ
Министр образования
Тверской области
Сенникова Н.А.

_____ 20__ г.

Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности оси № 5.2.1

**Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Западнодвинский технологический колледж
имени И.А. Ковалева» общежитие**

Тверская область, Западнодвинский район
Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

" ____ " _____ 20__ г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта объект образования, общежитие ГБПОУ «Западнодвинский технологический колледж им. И.А. Ковалева»

1.2. Адрес объекта 172610, Тверская область, г. Западная Двина ул. Мира, д.12

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 4 этажа, 2009,6 кв.м.

- часть здания (или на этаже), кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 55691 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1974 г., последнего капитального ремонта

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016 г., капитального 2016 г.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Западнодвинский технологический колледж имени И.А. Ковалева», ГБПОУ «Западнодвинский технологический колледж им. И.А. Ковалева»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Россия, 172610, Тверская область, г. Западная Двина ул. Мира, д.12

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация в общежитии проживают следующие категории инвалидов: 11 – У; 2 – О; 1 – Г, 3 – соматические заболевания

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Пассажирский транспорт (городской автобус следует от автовокзала, железнодорожного вокзала до близлежащей остановки, которая находится не менее 300 метров от объекта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту в колледже имеется адаптированный транспорт

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 5-10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать Их) есть, небольшой подъем в гору

обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«Б»
	в том числе инвалиды:	«Б»
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«Б»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«Б»
4	с нарушениями зрения	«Б»
5	с нарушениями слуха	«Б»
6	с нарушениями умственного развития	«Б»

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для	Приложение	
			№ на	№ фото

		основных категорий инвалидов*	плане	
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	1	1
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (К, О, С, Г, У)	2	2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДЧ-В	3	3
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В	4	4
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В	5	5
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В	6	6
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	7	7

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-В

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2014 год

в рамках исполнения Приказа Министерства образования Тверской области от 31.10.2012 №2517/ПК об утверждении Плана мероприятий по обеспечению увеличения к 2020 году доли образовательных учреждений профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДП-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

ГБПОУ «Западнодвинский технологический колледж им.И.А. Ковалева» участвовал в пилотном проекте Государственной программы РФ «Доступная среда» в 2014 году.

В результате участия в проекте реализованы следующие мероприятия:
по адаптации территории объекта

- Приобретен автобус с учетом особых потребностей инвалидов

по адаптации входной группы

- произведена укладка тактильной плитки на лестницу (наружную, входную площадку)
- выделены цветом ступени,
- приобретен переносной пандус

по адаптации путей движения

- приобретены и установлены поручни на 1 этаже

по адаптации зоны целевого назначения здания

- приобретена и установлена специализированная мебель в комнаты и на кухню в общежитие

по адаптации санитарно-гигиенических помещений

- приобретена и установлена сантехника, приспособленная для инвалидов, приобретены и установлены поручни, установлена кнопка вызова

по адаптации системы информации на объекте

- приобретены и установлены таблички Брайля, кнопки вызова

Управленческое решение согласовано на Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в образовательных учреждениях образования Тверской области Министерства образования Тверской области, утвержденной приказом Министерства образования Тверской области от 28.08.2013 № 1274-пк

Протокол № 1 заседания комиссии от 18.09.2013

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации 4 квартал 2014 года, сайте Министерства социальной защиты населения Тверской области, Яндекс - Карты

(наименование сайта, портала)

Управленческое решение согласовано " __ " _____ 20__ г.

(протокол № _____)

Комиссией (название) Рабочей группой по разработке плана мероприятий по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг по отрасли «Образование Тверской области», утвержденной приказом Министерства образования Тверской области от 01.09.2015 № 2026-пк

Заместитель председателя Комиссии
Начальник отдела профессионального образования

О.А. Потапова

Члены комиссии

главный специалист-эксперт отдела профессионального образования Министерства образования Тверской области директор государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Западнодвинский технологический колледж им. И.А. Ковалева»

С.А. Смирнова

председатель Тверского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (по согласованию) директор благотворительного фонда «Добрый мир» (по согласованию) председатель Тверской Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени Общество слепых» (по согласованию)



А.И. Ковалев



С.Ю. Ибрагимова

Председатель Тверской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию)



Е.В. Самсонова



А.В. Фрегуб

А.В. Шкутков

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации на сайте Министерства социальной защиты населения Тверской области, на сайте Яндекс. Карты 4 квартал 2014 года (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 1 л.
2. Входа (входов) в здание на 1 л.
3. Путей движения в здании на 1 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 1 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

объект образования, 172610, Тверская область г. Западная Двина ул. Мира д. 12

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1.1.	1.1	-	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1.2	1.2	Частичное отсутствие тактильной разметки	С	Нанесение тактильной разметки	текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	Отсутствие автостоянки	все	оборудование автостоянки: укладка покрытия, маркировка мест	капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствие СНИП 35-01-2001	все	Приведение в соответствие со СНИП 35-01-2001	капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-В	1	1	капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
объект образования, 172610, Тверская область г. Западная Двина ул. Мира д. 12
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть	2.1	2.1	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	Есть	2.2	2.2	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	2.3	2.3	-	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	Есть	2.4	2.4	-	-	-	-
2.5	Тамбур	Есть	2.5	2.5	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							Не нуждается

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Вход в здание	ДП-В			Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: произведена укладка тактильной плитки на лестницу (наружную, входную площадку), выделены цветом ступени, приобретен переносной пандус

I Результаты обследования:

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
объект образования, 172610, Тверская область г. Западная Двина ул. Мира д. 12
Наименование объекта, адрес**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	3.1	3.1	-	-	-	-
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть	-	-	Отсутствие поручней с одной стороны	-	Монтаж поручней	текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет	-	-	Отсутствие пандуса	-	приобретение подъемника	индивидуальное решение с ТСР
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет	-	-	Нет лифта или подъемника на 2 и 3 этаж	К,О	приобретение подъемника	индивидуальное решение с ТСР
3.5	Дверь	Есть	3.5	3.5	-	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	3.6	3.6	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствие СНИП 35-01-2001	К,О	Приведение в соответствие со СНИП 35-01-2001	индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-В	3	3	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избира-

тельно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: установлены поручни на 1 этаже в общежитие, заменены двери на 1 этаже общежития, оборудованы пути для эвакуации

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

объект образования, 172610, Тверская область г. Западная Двина ул. Мира д. 12

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть	4.1	4.1	Не промаркированы желтым цветом ступеньки на 2 и 3 этаж, частичное отсутствие тактильных мнемосхем и тактильных напольных направляющих	С	промаркировать ступеньки лестницы на 2 и 3 этаж, приобретение и установка тактильных мнемосхем и тактильных напольных направляющих	Ремонт текущий
4.2	Зальная форма обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствие СНИП 35-01-2001	С	Приведение в соответствие со СНИП 35-01-2001	Ремонт текущий

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования
		N на плане	N фото	

				дования ОСИ
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I - зона обслуживания инвалидов	ДЧ-В	4	4	Ремонт текущий

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: адаптированы комнаты для проживания и кухня на 1 этаже общежития

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений
объект образования, 172610, Тверская область г. Западная Двина ул. Мира д. 12
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	5.1.	5.1.	нет			
5.2	Душевая/ ванная комната	Есть	5.2	5.2	нет			
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Есть	5.3	5.3	Отсутствие индивидуальных шкафов	К, О, С	Приобретение индивидуальных шкафов	Индивидуальное решение с ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствие СНИП 35-01-2001	К, О, С	Приведение в соответствие со СНИП 35-01-2001	Индивидуальное решение с ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В	5	5	Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: приобретена и установлена сантехника, приспособленная для инвалидов, приобретены и установлены поручни, установлена кнопка вызова

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте
объект образования, 172610, Тверская область г. Западная Двина ул. Мира д. 12
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	-	Нет визуальных средств на 2, 3 этаже	все	приобретение визуальных средств на 2, 3 этаж	индивидуальное решение с ТСП
6.2	Акустические средства	есть	-	-	Нет акустических средств на 2, 3 этаже, отсутствует индукционная петля	Г	приобретение акустических средств на 2, 3 этаж; приобретение и установка индукционной петли	индивидуальное решение с ТСП
6.3	Тактильные средства	есть	6.3	6.3	Нет тактильных средств на 2, 3 этаже	С	приобретение тактильных средств на 2, 3 этаж	индивидуальное решение с ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствие СНИП 35-01-2001	С,Г	Приведение в соответствие со СНИП 35-01-2001	Индивидуальное решение с ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-В	6	6	Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно

частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: приобретены и установлены таблички Брайля на I этаже общежития, установлены кнопки вызова