



УТВЕРЖДАЮ

Министр образования

Тверской области

Сенникова Н.А.

20 ____ г.

Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности оси № 5.1.1
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Западнодвинский технологический колледж
им. И.А. Ковалева» учебный корпус

Тверская область, Западнодвинский район
Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

" ____ " ____ 20 ____ г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта объект образования – учебный корпус ГБПОУ «Западнодвинский технологический колледж им. И.А. Ковалева»
- 1.2. Адрес объекта 172610, Тверская область, г. Западная Двина ул. Мира, д.12
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 3 этажа, 4109,5 кв.м.
 - часть здания (или на __ этаже), __ кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 55691 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1974 г., последнего капитального ремонта 1996 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016 г., капитального 2016 г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Западнодвинский технологический колледж имени И.А. Ковалева», ГБПОУ «Западнодвинский технологический колледж им. И.А. Ковалева»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 172610, Тверская область, г. Западная Двина ул. Мира, д.12

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация в данный момент в колледже обучаются следующие категории инвалидов: 11 – У; 2 – О; 1 – Г, 3 – соматические заболевания ГБПОУ «Западнодвинский технологический колледж им. И.А. Ковалева» участницы программы «Доступная среда» в 2013 году.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Пассажирский транспорт (городской автобус следует от автовокзала, железнодорожного вокзала до близлежащей остановки, которая находится не менее 250 метров от объекта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту в колледже имеется адаптированный транспорт

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м

3.2.2 время движения (пешком) 5-10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать Их) есть, небольшой подъем в гору

обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	"Б"
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	"Б"
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	"Б"
4	с нарушениями зрения	"Б"
5	с нарушениями слуха	"Б"
6	с нарушениями умственного развития	"Б"

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для	Приложение	
			N на	N фото

		основных категорий инвалидов*	плане	
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	1	1
2	Вход (входы) в здание	ДП-В	2	2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДЧ-В	3	3
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В	4	4
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В	5	5
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В	6	6
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	7	7

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-В

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	

4.2. Период проведения работ 2013 - 2014 г.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДП-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ГБПОУ «Западнодвинский технологический колледж им.И.А. Ковалева» участвовал в пилотном проекте Государственной программы РФ «Доступная среда» в 2013 и 2014 году.

В результате участия в проекте реализованы следующие мероприятия:
по адаптации территории объекта

- Приобретена и установлена тактильная дорожка
- Приобретен автобус с учетом особых потребностей инвалидов

по адаптации входной группы

- произведена укладка тактильной плитки на лестницу (наружную, входную площадку)
- выделены цветом ступени,
- заменены двери, расширен дверной проем
- приобретен переносной пандус

по адаптации путей движения

- приобретены и установлены поручни на 1 этаже

по адаптации зоны целевого назначения здания

- приобретена специализированная мебель и учебное оборудование для обучающихся инвалидов (компьютерное оборудование, специализированные клавиатуры, учебно-наглядные пособия, инфракрасный динамик, интерактивная доска с проектором)

по адаптации санитарно-гигиенических помещений

- приобретена и установлена сантехника, приспособленная для инвалидов, приобретены и установлены поручни, установлена кнопка вызова

по адаптации системы информации на объекте

- приобретен информационный киоск

– приобретены и установлены таблички Брайля, кнопки вызова

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации 4 квартал 2014 года, сайте Министерства социальной защиты населения Тверской области, Яндекс - Карты

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 1 л.

2. Входа (входов) в здание на 1 л.

3. Путей движения в здании на 1 л.

4. Зоны целевого назначения объекта на 1 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ 1 _____ л.

Управленческое решение согласовано " __ " _____ 20__ г.
(протокол N _____)

Комиссией (название) Рабочей группой по разработке плана мероприятий по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг по отрасли «Образование Тверской области», утвержденной приказом Министерства образования Тверской области от 01.09.2015 № 2026-нк

Заместитель председателя Комиссии
Начальник отдела профессионального
образования управления общего и про-
фессионального образования

О.А. Потапова

Члены комиссии

главный специалист-эксперт отдела
профессионального образования Мини-
стерства образования Тверской области
директор государственного бюджетно-
го образовательного учреждения сред-
него профессионального образования
«Западнодвинский технологический
колледж им. И.А. Ковалева»

С.А. Смирнова

председатель Тверского регионального
отделения Общероссийской обще-
ственной организации инвалидов «Все-
российское общество глухих» (по со-
гласованию)

А.И. Ковалев

директор благотворительного фонда
«Добрый мир» (по согласованию)
председатель Тверской Общероссий-
ской общественной организации инва-
лидов «Всероссийское Ордена Трудо-
вого Красного Знамени Общество сле-
пых» (по согласованию)

С.Ю. Ибрагимова

Председатель Тверской областной ор-
ганизации общероссийской обществен-
ной организации «Всероссийское обще-
ство инвалидов» (по согласованию)

Е.В. Самсонова

А.Б. Трегуб

А.Ф. Шкутков

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
объект образования, 172610, Тверская область г. Западная Двина ул. Мира д. 12
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1.1	1.1	-	все	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1.2	1.2	-	все	-	-
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	Отсутствие автостоянки	все	оборудование автостоянки; укладка покрытия, маркировка мест	капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				не соответствует СНИП 35-01-2001	все	приведение в соответствие со СНИП 35-01-2001	капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-В	1	1	капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
объект образования, 172610, Тверская область г. Западная Двина ул. Мира д. 12

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	2.1	2.1	-	все	-	-
2.2	Пандус (наружный)	есть	2.2	2.2	-	все	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2.3	2.3	-	все	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	2.4	2.4	-	все	-	-
2.5	Тамбур	есть	2.5	2.5	-	все	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							Не нуждается

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Вход в здание	ДП-В	2	2	Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
объект образования, 172610, Тверская область г. Западная Двина ул. Мира д. 12**

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор 1 этажа, вестибюль	есть	3.1	3.1	-	все	-	-
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	-	Отсутствуют поручни с одной стороны	О, С	Приобретение и установка поручней на 2 и 3 этаж с другой стороны лестницы	индивидуальное решение с ТСП
3.3	Пандус (внутри здания)	есть	-	-	Отсутствует подъемник на 2 и 3 этаж		Приобретение и установка подъемника	индивидуальное решение с ТСП
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	Отсутствует подъемник на 2 и 3 этаж	К, О, С	Приобретение и установка подъемника	индивидуальное решение с ТСП
3.5	Дверь	есть	3.5	3.5	-	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	3.6	3.6	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствие СНИП 35-01-2001	К,О,С	Приведение в соответствие со СНИП 35-01-2001	индивидуальное решение с ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути движения внутри зда-	ДЧ-В	3	3	индивидуальное решение

ния (в т.ч. путей эвакуации)				с ТСП
------------------------------	--	--	--	-------

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: на I этаже учебного корпуса заменены двери во все кабинеты, ширина дверного проема 0,9 м, ширины коридора достаточно, чтобы проехать двум колясочникам

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

объект образования, 172610, Тверская область г. Западная Двина ул. Мира д. 12

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	4.1.	4.1	Не промаркированы желтым цветом ступеньки на 2 и 3 этаж	С	Промаркировать ступеньки лестницы на 2 и 3 этаж	Ремонт (текущий)
4.2	Зальная форма обслуживания	Нет			-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет			-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет			-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствие СНИП 35-01-2001	С	Приведение в соответствие со СНИП 35-01-2001	Ремонт (текущий)

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I - зона обслуживания инвалидов	ДЧ-В	4	4	Ремонт (текущий)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно

частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: На первом этаже для получения образовательной услуги была приобретена и установлена специализированная мебель в классы и учебное оборудование для обучающихся инвалидов, стенды, макеты для обучающихся инвалидов.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений
объект образования, 172610, Тверская область г. Западная Двина ул. Мира д. 12
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	5.1	5.1	Отсутствуют тактильные мнемосхемы	К, О, С	Приобретение и установка тактильных мнемосхем	индивидуальное решение с ТСП
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	нет	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	-	-	Нет индивидуальных шкафов, скамьи	К, О, С	Приобретение индивидуальных шкафов, скамьи	индивидуальное решение с ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствие СНИП 35-01-2001	К,О,С	Приведение в соответствие со СНИП 35-01-2001	индивидуальное решение с ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В	5	5	индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: санитарно-гигиеническое помещение полностью оборудовано для МГН, не адаптирован гардероб

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте
объект образования, 172610, Тверская область г. Западная Двина ул. Мира д. 12
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	6.1	6.1	Нет визуальных средств на 2, 3 этаже	все	приобретение визуальных средств на 2, 3 этаж	индивидуальное решение с ТСП
6.2	Акустические средства	есть	6.2	6.2	Нет акустических средств на 2, 3 этаже, отсутствует индукционная петля	Г	приобретение акустических средств на 2, 3 этаж; приобретение и установка индукционной петли	индивидуальное решение с ТСП
6.3	Тактильные средства	есть	6.3	6.3	Нет тактильных средств на 2, 3 этаже	С	приобретение тактильных средств на 2, 3 этаж	индивидуальное решение с ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствие СНИП 35-01-2001	С,Г	Приведение в соответствие со СНИП 35-01-2001	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-В	6	6	индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: На 1 этаже установлен информационный киоск с выходом в интернет, большой экран для отображения информации, тактильные таблички со шрифтом Брайля, звуковые средства аварийной и предупреждающей сигнализации